



MINISTRIA E MBROJTJES

AGJENCIA KOMBËTARE E MBROJTJES CIVILE



Gjatë muajit nëntor 2025, Shqipëria u përball me përmbytje të lokalizuara si pasojë e reshjeve intensive të shiut dhe rritjes së prurjeve në disa lumenj kryesorë të vendit. Zonat më të prekura ishin qarku i Shkodrës nga lumi Buna, qarku i Lezhës nga lumi Drin, qarqet e Durrësit dhe Lezhës nga lumi Ishëm, si dhe qarqet e Vlorës dhe Gjirokastrës nga lumi Vjosa. Përmbytjet shkaktuan dëme në toka bujqësore, segmente të infrastrukturës rrugore dhe sipërfaqe të kufizuara banimi, duke sjellë vështirësi të përkohshme për banorët dhe aktivitetet ekonomike të tyre. Autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencës monitoruan situatën dhe ndërhyjnë për menaxhimin e pasojave të përmbytjeve.

Projected Coordinate System	ETRS 1989 Albania 2010
Projection	Transverse Mercator
WKID	6870
Authority	EPSG
Linear Unit	Meters (1,0)
False Easting	500000
False Northing	0
Central Meridian	20
Scale Factor	1
Latitude Of Origin	0
Area of Use	Albania - onshore
Top	42,67°
Left	19,22°
Right	21,06°
Bottom	39,64°
Geographic Coordinate System	ETRS 1989
WKID	4258
Authority	EPSG
Angular Unit	Degree (0.0174532925199433)
Prime Meridian	Greenwich (0,0)
Datum	D ETRS 1989
Spheroid	GRS 1980
Semimajor Axis	6378137
Semiminor Axis	6356752,314
Inverse Flattening	298,2572221
Area of Use	Europe - ETRF by country
Top	84,73°

Sipërfaqet e përmbytura:

Qarku i Shkodrës,
Lumi Buna 1207, 35 ha

Qarku i Lezhës,
Lumi Drin 643, 63 ha

Qarku i Durrësit dhe Lezhës,
Lumi Ishëm 379,12 ha

Qarku i Vlorës dhe Gjirokastrës,
Lumi Vjosa 909, 98 ha

Referenca <https://www.copernicus.eu/en/european-flood-awareness-system>